



Instrukcja dla podwykonawców GRUPY ALUMETAL

Obowiązuje na terenie:

Alumetal S.A.

Alumetal Poland sp. z o.o. Zakład Kęty

Alumetal Poland sp. z o.o. Zakład Gorzyce

Alumetal Poland sp. z o.o. Nowa Sól

T+S Sp. z o.o.

Opracował:

Z upoważnienia Zarządu
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP

Andrzej Jagodziński

Zatwierdził:

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Operacyjny i Rozwoju

Krzysztof Błasiak

Kęty, 2014-07-07

1. Wstęp

1.1 Instrukcja dotyczy wszystkich Wykonawców usług i dostawców materiałów remontowych i inwestycyjnych oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczące usługi na terenie i w obiektach należących do: Alumetal S.A., Alumetal Poland sp. z o.o. – Zakład Kęty, Nowa Sól, Gorzyce, T+S sp. z o.o. – zwanych w dalszej części - Grupa Alumetal.

1.2 Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania/prace na terenie Grupy Alumetal jest przestrzeganie prawnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

1.3 Obowiązkiem wykonawcy realizującego zadania/prace na terenie Grupy Alumetal jest organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:

- wypadkom, chorobom zawodowym
- pożarom
- degradacji środowiska
- uszkodzeń urządzeń, instalacji, itp.
- powstawaniu wykroczeń i przestępstw

2. Zasady ogólne

2.1. Wykonywanie usług przez firmy zewnętrzne na terenie Grupy Alumetal następuje na podstawie zawieranych umów / zleceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Spółce zasadami.

2.2. Pracownicy Grupy Alumetal przygotowujący i zawierający umowy / zlecenia z firmami obcymi zobowiązani są przekazać informację, że niniejsza instrukcja jest dostępna na stronach Alumetal, a w formularzu zlecenia lub treści umowy zawrzeć zapis: „Przyjmując zamówienie/umowę oświadczam, że zapoznałem się z „Instrukcją dla podwykonawców” i zobowiązuje się do jej przestrzegania”.

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania wszystkich swoich pracowników z poniższymi zasadami działalności firm obcych na terenie Grupy Alumetal.

2.4. Wykonawcy /realizujący zamówienie na terenie Grupy Alumetal zobowiązani są do właściwego korzystania, zabezpieczenia obiektów, maszyn, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, zniszczeniem lub narażeniem na awarie.

2.5. W przypadku zidentyfikowania przez pracownika Grupy Alumetal nie przestrzegania przepisów/zaleceń dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy przez podwykonawcę pracownik ten zobowiązany jest zgłosić tę informację do kierującego pracą / koordynatora który podejmie stosowne działania.

2.6. Firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie Grupy Alumetal muszą zapewnić, że podlegli im pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenia bhp, uprawnienia do wykonywania poszczególnych prac, obsługi maszyn i urządzeń oraz że w trakcie pracy będzie sprawowany bezpośredni nadzór nad tymi pracownikami. Dokonują tego w formie oświadczenia, stanowiącego **załącznik nr 1**.

2.7. Pracownicy firm zewnętrznych powinni posiadać stałe widoczne własne identyfikatory.

2.8. Pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zlecone prace oraz w udostępnionych pomieszczeniach socjalnych. W przypadku udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń na terenie Grupy Alumetal, Wykonawca jest obowiązany do zachowania w nich porządku i korzystania z tych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawiciel Alumetal (Kierownik Działu Rozwoju / Kierownik Realizacji Inwestycji / Kierownik Zakładu / Mistrz UR lub upoważniona przez nich osoba) musi mieć nieograniczony dostęp do tych pomieszczeń.

2.9. Pracownicy wykonawcy wykonują prace na terenie Grupy Alumetal w terminach uzgodnionych wcześniej z przedstawicielem Grupy Alumetal. Każdorazowo zgłaszają rozpoczęcie i zakończenie pracy

2.10. Wykonawca realizujący pracę w godzinach popołudniowych i nocnych zobowiązany jest zawsze do poinformowania i przygotowania listy pracowników osobie wyznaczonej przez Alumetal wg poniższych danych:

- nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za grupę
- numer telefonu kontaktowego
- nazwisko i imię pracowników
- miejsce pracy
- przewidywany czas pracy

2.11. Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie Grupy Alumetal jako poufnych.

2.12. Bez pisemnej zgody Zarządu Grupy Alumetal, wykonawca nie może udzielać środkom masowego przekazu jakichkolwiek informacji dotyczących Grupy Alumetal.

2.13. Pobór energii elektrycznej i pozostałych mediów możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych przez odpowiedniego pracownika Grupy Alumetal.

2.14. Na terenie Grupy Alumetal obowiązuje całkowity zakaz spożywania i wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających. Pracownicy obcych firm podlegają procedurze kontroli trzeźwości obowiązującej w Grupie Alumetal oraz mają obowiązek stosowania się do Instrukcji Przepustkowej w obowiązującym ich zakresie. W przypadku nie oddania przepustki tymczasowej podwykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów jej wystawienia.

2.15. W przypadku wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Instektor ds. BHP, Przedstawiciel Alumetal, Kierownictwo dozór zakładu, zobowiązani są do przerwania prowadzonych prac bez konsekwencji prawno-finansowych dla zamawiającego usługę oraz bez możliwości obarczania winą Zamawiającego za ewentualne opóźnienie prac.

2.16. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się z mającymi zastosowanie zasadami i przepisami prawa, Polityką Środowiskową i Polityką zdrowia i bezpieczeństwa dostępną na stronie internetowej Spółki, oraz mającymi zastosowanie zasadami postępowania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest:

zapewnienie, że wszyscy jego pracownicy jak również pracownicy podwykonawców są zapoznani i stosują się do tych wymagań.

3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP przez firmy wykonujące zamówione prace na terenie Grupy Alumetal.

3.1. Obowiązkiem Wykonawcy zatrudnionego do realizacji zlecenia jest przestrzegania zasad BHP i Ppoż., Prawa Ochrony Środowiska oraz zapewnienie zatrudnionym pracownikom odpowiedniego ubrania roboczego i właściwych środków ochrony osobistej.

3.2. Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach, maszynach i instalacjach, gdzie wymagane są dodatkowe kwalifikacje wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz osób delegowanych do wykonania pracy pracowników zawierający:

- numery, rodzaj, grupę świadectw kwalifikacyjnych oraz daty ważności
- imię i nazwisko osoby posiadającej określone kwalifikacje
- dodatkowe dokumenty upoważniające do wykonywania prac specjalistycznych (np. energetyczne, spawalnicze, do obsługi wózków jezdnych, do obsługi urządzeń dźwignicowych)

3.3. Do obowiązku przedstawiciela Grupy Alumetal (Kierownika Działu Rozwoju / Kierownika Realizacji Inwestycji / Kierownika Zakładu / Mistrza UR lub upoważnionej przez nich osoba) jest :

- wydanie pisemnego zezwolenia dopuszczającego do pracy i jej odbiór
- przygotowanie miejsca pracy
- poinformowanie o istniejących możliwych zagrożeniach w miejscu pracy

3.4 Przy konserwacji, remoncie, montażu i instalacji urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych, elektromagnetycznych, gazowych, budowlanych i mechanicznych obowiązują właściwe państwowe i branżowe rozporządzenia i normy oraz zakładowe procedury i instrukcje.

3.5. Firma Alumetal zapewnia informacje i instruktaż ogólny pracownikom wykonującym realizację prac zleconych z firm obcych w zakresie :

- zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia, które znane są na terenie i miejscu wykonywanych prac
- działaniach zapobiegawczych i ochronnych w celu ich ograniczeń lub eliminacji
- zasadach postępowania w przypadku zaistnienia awarii i ewakuacji lub innych zagrażających zdrowiu i życiu pracowników
- badań czynników szkodliwych dla zdrowia (hałas, pył, pole elektromagnetyczne)
- ryzyka zawodowego w miejscu wykonywanych prac

3.6. Instruktaż przechodzą wszyscy pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę na terenie Grupy Alumetal. Do udzielania instruktażu pracownikom firm obcych zobowiązany jest Inspektor BHP lub osoby przeszkolone z uprawnieniami do udzielenia instruktażu w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożeń występujących na terenie zakładu oraz mistrz UR / kierownik realizacji inwestycji w zakresie techniki prowadzenia prac.

3.7. Wykonawca na terenie zakładu porusza się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i wewnątrzzakładowego zachowując szczególną ostrożność wobec ruchu pieszych, środków transportowych i instalacji technologicznych.

3.8. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności w miejscach występowania instalacji gazowych, elektroenergetycznych, elektrycznych, mechanicznych i służących do topienia i przerobu złomu aluminium.

3.9. Pracownicy firm obcych zobowiązani są do :

- noszenia kasku ochronnego we wszystkich obiektach przemysłowych oraz przy pracach narażonych na urazy głowy
- stosowania środków ochrony słuchu w miejscu pracy, gdzie występuje przekroczenie NDN hałasu
- stosowania masek przeciwpyłowych w miejscach, gdzie występuje przekroczenie NDS zapylenia
- przebywania wyłącznie w miejscu przydzielonej pracy
- przestrzegania zasad ruchu wewnątrzzakładowego
- zgłaszania wszystkich zaobserwowanych niezgodności zasad BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska
- informowania przedstawiciela wyznaczonego przedstawiciela Alumetal, Utrzymania Ruchu UR, Inspektora ds. BHP lub członka dozoru Grupy Alumetal o każdym wypadku przy pracy, stwierdzeniu powstania awarii lub wycieku substancji chemicznych ciekłych lub stałych, olejów, środków biologicznych

3.10. W przypadku wykonywania pracy w jednym miejscu jednocześnie przez pracowników różnych pracodawców, pracownicy ci mają obowiązek współpracować ze sobą oraz wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. (Kodeks Pracy Artykuł 208 par 1,2,3).

Fakt wyznaczenia koordynatora powinien być potwierdzony „Porozumieniem o współpracy pracodawców” stanowiącym **załącznik nr 3** w niniejszej instrukcji.

3.11. Szczegółowe środki zabezpieczające wymagane przy prowadzeniu prac oraz zasady przekazywania i odbioru wykonanych prac należy odnotować wg załącznika **nr 4 : Zezwolenie na prowadzenie prac.**

3.12. W chwili ogłoszenia alarmu wszyscy pracownicy powinni zgłosić się w wyznaczonym i oznakowanym miejscu zbiórki.

4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego

4.1. Wszystkie Firmy lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiegokolwiek prace na terenie Grupy Alumetal zobowiązani są do przestrzegania postanowień **Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla: ALUMETAL S.A., Alumetal Poland sp. z o.o. – Zakład Go-**

rzyce, Nowa, Kęty, T+S sp. z o.o. a przede wszystkim: użytkowania i utrzymywania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynków, urządzeń, placów składowych oraz terenów zielonych.

Kierownicy Firm oraz Wykonawcy zobowiązani są zaznajomić z treścią ww. instrukcji swoich pracowników oraz potwierdzić pisemnie przyjęcie do wiadomości jej postanowień.

4.2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się lub utrudnić prowadzenie działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:

- a. używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem oraz występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo lub palnych;
- b. gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych w tym odpadowych np.: palety, tarcica, zużyte opakowania itp. pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających otwory, w tym okienne;
- c. ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację;
- d. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji;
- e. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m. od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu podgrzewaczy;
- f. użytkowania dodatkowych elektrycznych lub gazowych urządzeń ogrzewczych;
- g. wykorzystywanie uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych;
- h. włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w ilości, której łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie;
- i. pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych lub gazowych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji;
- j. zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego;
- k. pozostawiania nie wyłączzonego urządzenia elektrycznego lub gazowego po zakończeniu pracy w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych i innych pomieszczeniach;
- l. przechowywania w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych;
- m. przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch.

4.3. Firmom prowadzącym działalność lub wykonującym jakiegokolwiek prace na terenie Grupy Alumetal zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej bez zgody właściciela.

4.4. Ponadto należy przestrzegać następujących postanowień:

4.5. Palenie tytoniu odbywa się w miejscach wyznaczonych;

4.6. Maszyny oraz urządzenia techniczne po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz pozostawić w stanie oczyszczonym z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.;

4.7. Przechowywanie w pomieszczeniach i na terenach Grupy Alumetal:

- butli napełnionych gazem palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych,
- płynów łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych pod względem pożarowym w ilościach nie większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,

- substancji chemicznych, których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub wybuch pod warunkiem prawidłowego zabezpieczenia i stosowania szczelnych, oryginalnych opakowań,
- czyściwa do maszyn pod warunkiem zabezpieczenia w zamkniętych, niepalnych pojemnikach,
- odzieży ochronnej i roboczej

jest dozwolone w miejscach wyznaczonych i przekazanych w użytkowanie Firmie lub Wykonawcy prowadzącym działalność lub wykonującym jakiekolwiek prace na podstawie pisemnego porozumienia lub przekazania w użytkowanie zatwierdzonego przez uprawnionego przedstawiciela właściciela lub Kierownika Zakładu.

4.8. Firmy lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace w obiektach lub na terenie Grupy Alumetal zobowiązani są do oznakowania i zabezpieczenia w/w obiektów lub miejsca prowadzenia prac z podaniem nazwy firmy wraz z informacją o kontakcie z osobą odpowiedzialną za obiekt lub wykonywane prace.

4.9. Używanie sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń i terenów Grupy Alumetal do innych celów np. do zabezpieczenia prac spawalniczych lub ochrony mienia Firm lub Wykonawców prowadzących działalność lub wykonujących jakiekolwiek prace w obiektach lub na terenie Grupy Alumetal jest zabronione.

5. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

5.1 Prace nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem, jak prace remontowo – budowlane związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowo – budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem lub pożarem, których prowadzenie może powodować bezpośrednio niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, w tym prace spawalnicze wykonywane na terenie Grupy Alumetal należy prowadzić zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla zakładów Alumetal S.A., Alumetal Gorzyce Sp. z o.o., Alumetal Nowa Sól, T+S Sp. z o.o. ,

5.2 Prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace na terenie Grupy Alumetal jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zaznajomić swoich pracowników z treścią niniejszej instrukcji pkt 4.2. oraz potwierdzić pisemnie przyjęcie do wiadomości jej postanowień **w załączniku nr 1.**

5.3 W szczególności osoby bezpośrednio nadzorujące i wykonujące prace niebezpieczne pod względem pożarowym winny być przeszkolone w zakresie:

- prowadzenia tych prac zgodnie z zasadami zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w sprzęt gaśniczy
- obowiązku przeprowadzania kontroli po zakończeniu prac;

5.4 Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym powinno odbywać się na podstawie pisemnego zezwolenia.

5.5 Pracownicy Firm lub Wykonawcy prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace na terenie Grupy Alumetal w tym prace zlecone zobowiązani są ponadto znać:

- Zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu;
- Zasady gaszenia urządzeń elektrycznych;
- Zasady postępowania przy gaszeniu człowieka;
- Wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy oraz pomieszczeń;
- Zasady bezpiecznego magazynowania i użytkowania butli gazowych i agregatów spawalniczych.

5.6 Każda Firma lub Wykonawca prowadzący działalność lub wykonujący jakiekolwiek prace na terenie Grupy Alumetal mają obowiązek przestrzegania poza ww. postanowieniami ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego określonych przepisami ogólnymi.

6. Ochrona środowiska naturalnego.

- 6.1. Wykonawca może magazynować na terenie Grupy Alumetal niezbędne materiały do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych z Przedstawicielem Alumetal (Kierownikiem Działu Rozwoju / Kierownikiem Realizacji Inwestycji / Kierownikiem Zakładu / Mistrzem UR lub upoważnioną przez nich osobą)
- 6.2. Wykonawca nie może wwozić na teren Grupy Alumetal bez konsultacji z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonania usługi jakichkolwiek materiałów lub substancji mogących zanieczyszczać wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne
- 6.3. Wszystkie wwożone na teren Grupy Alumetal oraz użytkowane podczas świadczenia usług materiały, substancje niezbędne do wykonywania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczanie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek neutralizacji i zbierania tych środków w przypadku ich rozsypania, wycieku czy rozprzestrzeniania się.
- 6.4. Wykonawcy nie wolno na terenie Grupy Alumetal oraz w miejscu prowadzenia robót spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp.
- 6.5. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji prac na rzecz Grupy Alumetal wylewać jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do gleby.
- 6.6. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa związanymi z gospodarką odpadami, w tym niebezpiecznymi (m.in. posiadanie wymaganych prawem decyzji).
- 6.7. Posiadaczem wytworzonych w wyniku świadczenia usług na rzecz Grupy Alumetal odpadów **jest Wykonawca** i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 6.8. Przechowywanie odpadów wytworzonych w czasie realizacji zadań przez Wykonawcę powinno odbywać się w sposób zorganizowany, z zachowaniem zasad segregacji odpadów, w wydzielonym i oznaczonym miejscu zabezpieczonym w sposób adekwatny do rodzaju odpadów.
- 6.9. Wykonawca podczas realizacji prac, w trakcie których powstają emisje hałasu do otoczenia jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawa.
- 6.10. Jeżeli podczas realizacji prac przez wykonawcę zostaną stwierdzone przekroczenia hałasu osoba odpowiedzialna za nadzorowanie wykonania usługi ma obowiązek wstrzymania robót i podjęcia stosownych działań korygujących
- 6.11. Wykonawca zobowiązuje się do możliwej minimalizacji użycia substancji niebezpiecznych oraz do właściwego ich stosowania i postępowania z odpadami zgodnie z przepisami prawa.
- 6.12. W przypadku, gdy realizacja prac wiązać się będzie z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych Wykonawca musi dostarczyć Przedstawicielowi Grupy Alumetal
- *Instrukcje postępowania na wypadek uszkodzenia opakowania i uwolnienia się materiałów niebezpiecznych w tym sposób zabezpieczenia miejsca zdarzenia,*
 - *Sposób postępowania ze zużytymi materiałami niebezpiecznymi (odpadami) zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.*
- 6.13. Wykonawca powinien organizować proces magazynowania tak, aby zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza, gleby czy wody.

7. Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa

- 7.1. W przypadku stwarzania ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca podejmuje działania zapobiegawcze.
- 7.2. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca niezwłocznie informuje o zdarzeniu przedstawiciela Zakładu oraz podejmuje działania w celu ograniczenia szkody w środo-

wisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabianiu funkcji elementów przyrodniczych oraz działania naprawcze.

7.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zaistniałą szkodę, działania zapobiegawcze lub naprawcze zgodne z przepisami prawa.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 : Karta bezpiecznego wykonywania prac.

Załącznik nr 2 : Wykaz pracowników poinformowanych o zagrożeniach

Załącznik nr 3 : Porozumienie o współpracy i ustanowienie koordynatora

Załącznik nr 4 : Zezwolenie na prowadzenie prac na terenie zakładu Alumetal

Karta Bezpiecznego wykonywania prac firm zewnętrznych na terenie Spółek ALUMETAL

- 1) Formularz wypełnia Kierownik Zakładu/Działu wspólnie z Wykonawcą prac.
2) Wykonawca, który będzie wykonywał zlecone prace na terenie zakładów Spółek Alumetal powinien uzgodnić sposób ich przeprowadzenia z zakładową służbą BHP i uzyskać specjalne pozwolenie.

Dane podstawowe

Zlecający
(nazwa spółki):

Miejscowość:

Data:

Wykonawca:

Rodzaj oraz miejsce wykonywanych prac:

(oraz nr umowy, zlecenia
bądź zamówienia*)

Planowany czas
wykonania prac:

Rozpoczęcie (data, godz.):

Zakończenie (data,
godz.):

Osoby wyznaczone do kontaktów w miejscu wykonywania prac:

Ze strony Wykonawcy:

Ze strony zlecającego

Koordynatorem prac jest:

(Imię, nazwisko, telefon kontaktowy)

(Imię, nazwisko, telefon kontaktowy)

(Imię, nazwisko, telefon kontaktowy)

O wszystkich wypadkach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych mających miejsce na terenie Zlecającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie go poinformować.

Oświadczenie pracowników firmy zewnętrznej wykonującej prace na terenie Spółki ALUMETAL o zapoznaniu z występującymi zagrożeniami i ochrony przed tymi zagrożeniami oraz o specyfice zakładu.

Imię i nazwisko:

Nr dowodu osobistego:

data szkolenia:

podpis:

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Oświadczenie wykonawcy:

- Wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy mają ukończone 18 lat, potwierdzone uprawnienia do wykonywania zawodu, obsługi maszyn i urządzeń oraz ważne badania lekarskie i szkolenia BHP.
- Wszystkie zmiany personelu Wykonawcy/Podwykonawcy będą natychmiast zgłoszone osobie kontaktowej reprezentującej Zlecającego.
- Wszyscy pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy zostali zapoznani z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu wykonywania pracy, odpowiednimi przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz zobowiązują się do ich stosowania podczas wykonywania prac.

* - niepotrzebne skreślić

[Podpis]

Posiadane ubezpieczenie Wykonawcy

(zaznaczyć znakiem "X" odpowiednie pole wyboru)

1. Ubezpieczenie OC używanych pojazdów i maszyn (nie dotyczy pojazdów prywatnych):

Ubezpieczyciel, rodzaj polisy, numer i data ważności polisy

TAK ☐

NIE ☐

Wymagane środki ochrony osobistej

(zaznaczyć znakiem "X" odpowiednie pole wyboru)

1. Kask

☐

4. Maski przeciwpyłowe

☐

7. Kamizelki odblaskowe

☐

2. Okulary ochronne

☐

5. Rękawice ochronne

☐

3. Ochronniki słuchu

☐

6. Obuwie ochronne

☐

Inne wymagane środki ochrony osobistej:

Akceptacja koordynatora prac:

(Imię, nazwisko, telefon kontaktowy)

Akceptacja inspektora BHP:

(Imię, nazwisko, telefon kontaktowy)

Maszyny i urządzenia

Sprzęt, maszyny, urządzenia i pojazdy używane przez Wykonawcę do przeprowadzenia prac.

Lp:	Nazwa, typ, marka	Data ważności badania technicznego np. UDT jeśli wymagane
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Zlecająca (data i podpis)

Wykonawca (data i podpis)

[Signature]

Wykaz pracowników poinformowanych o zagrożeniach

Nazwa firmy /

Kod Miejscowości, Nazwa Miejscowości /.....

ulica / / telefon /

Oświadczam, że zapoznałem się zagrożeniami dla życia i zdrowia na terenie zakładu Alumetal S.A., Alumetal Poland sp. z o.o. – Zakład Gorzyce, Nowa Sól, Kęty, T+S Sp. z o.o.*, zostałem przeszkolony z zakresu zasad BHP, Ochrony Środowiska oraz przeciwpożarowych i zobowiązuję się do ich stosowania podczas wykonywania powierzonych mi prac.

Lp.	Nazwisko i imię	Numer i seria dowodu osobistego	Data	Podpis

.....
/ podpis osoby przeprowadzającej szkolenie/



Porozumienie o współpracy i ustanowienie koordynatora

POROZUMIENIE

**o współpracy pracodawców dotyczącej wspólnej pracy pracowników
w jednym miejscu i zapewnieniu im bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ustanowieniu koordynatora ds. BHP**

Na podstawie przepisów Art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

- 1.....
/ nazwa zakładu pracy/
w
/ Adres zakładu pracy/
2.....
/ nazwa zakładu pracy/
w
/ Adres zakładu pracy/
3.....
/ nazwa zakładu pracy/
w
/ Adres zakładu pracy/

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonujący pracę w tym samym miejscu

..... zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się do współpracy między sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

§ 3

Pracodawcy ustalają koordynatora w osobie.....

/ Imię i Nazwisko/

zatrudnionego w zakładzie i zamieszkałego w

/ Nazwa zakładu pracy/

.....
/ Adres miejsca zamieszkania, telefon kontaktowy /

Sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w miejscu pracy. Pracodawcy nie są zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom.

§ 4

Koordynator ma prawo :

1. Kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP w miejscu wykonywania pracy.
2. Występowania do poszczególnych pracodawców oraz osób kierujących pracownikami z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie BHP.
3. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób
4. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych
5. Niezwłocznego odsunięcia pracownika , który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych
6. Wnioskowania do pracodawców o niezwłoczne wstrzymanie pracy w wyznaczonym

miejscu pracy, w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób

7. Wydawania poleceń wszystkim pracownikom wykonującym pracę w jednym miejscu a zatrudnionym przez różnych pracodawców w zakresie przestrzegania zasad BHP.

§ 5

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym sytuacji powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

1. Przed nawiązaniem współpracy, także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących zapobiegania powstawaniu zagrożeń zawodowych występujących podczas wykonywania przez nich prac.
2. Podstawą dopuszczenia pracowników firm obcych do prac na terenie Alumetal S.A. jest:
 - posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich bez przeciwwskazań do wykonywania określonych prac
 - posiadanie aktualnych wymaganych szkoleń z zakresu BHP
 - posiadanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz o ile jest to niezbędne wyposażenia specjalistycznego
 - zapoznanie i przestrzeganie procedur i instrukcji obowiązujących na terenie Alumetal S.A. dotyczących przepisów i zasad BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska w miejscu lub obiekcie wykonywanych prac
 - posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych do wykonywania określonych prac
3. Pracodawcy zobowiązani są do zatrudnienia i oddelegowania do pracy zleconej tylko takich pracowników, którzy spełniają wymagania pkt. 2 § 5.
4. Firma Alumetal S.A. zobowiązuje się do :
 - poinformowaniu wszystkich pracowników o zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia podczas wykonywanej pracy
 - zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym miejscu pracy, planem ewakuacyjnym i instrukcją dotyczącą postępowania w razie awarii.
 - odpowiedniego przygotowania miejsca pracy
 - udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w razie zaistnienia wypadku
5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela Alumetal S.A..
6. Pracownicy firm obcych w miejscu pracy zobowiązani są przestrzegać obowiązujące przepisy i zasady BHP.

§ 6

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści mogą być określane w załączniku do niniejszego porozumienia.

§ 7

Porozumienie sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z pracodawców.

Porozumienie zawarto w
/ miejscowość / / data /

Podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu.

1.

2.

3.

Zezwolenie na prowadzenie prac na terenie zakładu Alumetal

**Alumetal S.A./Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. /Alumetal Nowa Sól Sp. z o.o.,
T+S Sp. z o.o.**

Oryginał należy wywiesić w miejscu pracy
Kierownik Zakładu wyznacza osoby odpowiedzialne za środki zabezpieczające.
Rubrykę „Zezwalam” podpisuje po wykonaniu wymaganych zabezpieczeń.

ZEZWOLENIE NR...../.....

Dla
(nazwa firmy, wykonawcy usługi)

na pracę w dniu w godz.

Zakład Urządzenie/Obiekt.

usunięciem awarii, uszkodzenie/ prace remontowe/ prace inwestycyjne.

.....

(dokładnie określić np. plac, prasa, walcarka, itp.)

.....

.....

(określić charakter roboty z podkreśleniem głównego zagrożenia)

Zwrócić uwagę na środki ostrożności podane na odwrocie.

Odpowiedzialni

za ruch - zm. I za zabezpieczenie

zm. II

zm. III

.....

za remont za stronę elektryczną

Oświadczamy, że wszystkie drugostronnie podane środki zabezpieczające zostały wykonane.

..... odpow. za zabezpieczenie

.....
odpow. za ruch mistrz remontowy

data godz.....
..... mistrz elektryk

Zezwalam na rozpoczęcie robót

Kęty/Gorzyce/Nowa Sól *, data godz.....

Kierownik Zakładu

Środki zabezpieczające:

1. Wyłączenie urządzenia spod napięcia
2. Czyszczenie
np. agregatu z osadu, rurociągu z oleju itp.
3. Odłączenie zbiornika, agregatu, urządzenia,
4. Przedmuchanie, przewietrzanie,
pomieszczenia, hali, rurociągu, maszyny, zbiornika, kontrola analityczna itp.
5. Ochrona przeciwgazowa
maska, aparat świeżego powietrza, aparat tlenowy, inne.
6. Sprzęt ochronny
okulary, buty, rękawice, ubranie, kaptur, pasy, liny, inne.
7. Zabezpieczenie przyległego terenu i ludzi postronnych
8. Rusztowanie
9. Posterunki bezpieczeństwa
z ruchu ze strony ppoż.
10. Inne zabezpieczenia

Praca została zakończona w dniu o godz. środki ostrożności można usunąć.

Odpowiedzialni

za remont za ruch

Data:

Prace odebrał:
Kierownik lub inny wyznaczony pracownik dozoru

*-niepotrzebne skreślić